

OB 12959 - Børnenes Hus Jystrup - Hovedinspektion

Version 1

Børnenes Hus Jystrup - Hovedinspektion, 12959 - Ringsted Kommune



Inspektion gennemført hos:

Børnenes Hus Jystrup
Skjoldenæsvej 63
4174 Jystrup

Kunde:

Ringsted Kommune
Bragesvej 7C
4100 Ringsted

Skema:

Hovedinspektion

Inspektionsdato:

10. mar. 2025

Info:

Ordrenummer:

12959

KLASSIFICERING

FOTO NUMMER

INFO

3, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 40

5

2, 4, 9, 11, 14, 16, 25, 39

4

20, 24, 29, 32, 35, 38

3

8, 23

2

13

1

-



Nordisk Legepladsinstitut,
Maglemølle 21 4700 Næstved,
Tlf.: +45 70 70 78 17, Mail: info@nlpi.dk,
CVR-nr. 37 96 13 88

Supplerende information

Denne inspektion er foranlediget af en kontakt imellem kunde og Nordisk Legepladsinstitut, med ønsket om at vurdere det generelle sikkerhedsniveau på kundens redskaber. Inspektionen er primært foretaget i henhold til udførende inspektørs professionelle vurdering med hensyntagen til gældende produktsikkerhedsstandarder på inspektionstidspunktet. Ved inspektionen er der, såfremt de vises i rapporten, benyttet testværktøjer som anvist i gældende standard. Medmindre andet anføres, er faldunderlagets stødabsorberende egenskaber ikke testet, men alene vurderet visuelt. Der er kun ved mistanke om råd, foretaget stikprøvevis udgravning ved stolper for kontrol. Der er ikke foretaget demontering af lukkede dele for at vurdere redskabets tilstand, men der henvises til producentens vedligeholdelses-anvisninger. Redskaber med afvigelser som er opstillet inden gældende standards ikrafttræden, er ikke nødvendigvis usikre, men bør risikovurderes af ejer med henblik på udbedring.

Maksimalt udbytte af rapporten opnås ved at være opmærksom på følgende:

Forside: Her ses kundeoplysninger, oplysninger om legepladsens placering samt en samlet vurdering af tilstanden på legepladsen med en smiley, baseret på inspektørens karaktergivning af de forskellige afvigelser. Karaktergivningen er alene vejledende og ikke ansvarspådragende for inspektøren. Rapporten bør læses grundigt inden eventuelle beslutninger om lukning eller udbedring tages.

Side 2, Supplerende information: Her beskrives betingelserne for inspektionen, samt belyses risikovurderingen med smileys.

Side 3, Kontrolokumentation: Her vises et foto af det enkelte redskab. Til højre for fotoet er der angivet hvilke afsnit af standarden der er gældende for redskabet og afvigelsen. De efterfølgende fotos viser eventuelle afvigelser, med tilhørende tekst og henvisninger. I tekstrudens øverste højre hjørne er der angivet inspektørens risikokarakter af afvigelsen. Ved fare for liv eller lemmer, gives der en rød smiley på forsiden, uagtet gennemsnitskarakteren af de samlede afvigelser. Karaktergivning til risikovurdering:

Farve	Beskrivelse	Karakter
GRØN	Ubetydelig risiko.	5
BLÅ	Acceptabel risiko. Evt. forholdsregler kan vurderes ud fra motoriske eller pædagogiske hensyn.	4
LILLA	Moderat risiko. Bør vurderes fra sag til sag, bør kun benyttes under opsyn af voksne.	3
ORANGE	Alvorlig risiko. Der bør tages forholdsregler for at fjerne truslen, bør ikke benyttes før udbedring.	2
RØD	Uacceptabel risiko. Redskaber bør afspærres og ikke benyttes før udbedring.	1





Redskabsbillede > Del-1 Redskab

5

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017+A1:2023/Ret. 1:2024 Generelt

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.

Foto nummer 2



Generelt

Info

Redskabet skal mærkes tydeligt og holdbart, og med mindst følgende oplysninger, der skal være synlige fra jordniveau:

a) producentens eller den autoriserende repræsentants navn og adresse

b) redskabets identifikation og fremstillings år og

c) hvilken standard redskabet er godkendt efter (f.eks. EN 1176-1:2017)

EN 1176 Del 1 pkt. 7.1 Identifikation af redskaber

Foto nummer 3



Redskabsbillede > Del-1 Redskab

5

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017+A1:2023/Ret. 1:2024 Generelt

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.

Foto nummer 4



Generelt

Info

Redskabet skal mærkes tydeligt og holdbart, og med mindst følgende oplysninger, der skal være synlige fra jordniveau:

- a) producentens eller den autoriserende repræsentants navn og adresse
- b) redskabets identifikation og fremstillings år og
- c) hvilken standard redskabet er godkendt efter (f.eks. EN 1176-1:2017)

EN 1176 Del 1 pkt. 7.1 Identifikation af redskaber

Foto nummer 5



Redskabsbillede

Del-1 Redskab

Info

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017+A1:2023/Ret. 1:2024 Generelt

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Foto nummer 6



Generelt

Info

Redskabet skal mærkes tydeligt og holdbart, og med mindst følgende oplysninger, der skal være synlige fra jordniveau:

- a) producentens eller den autoriserende repræsentants navn og adresse
- b) redskabets identifikation og fremstillings år og
- c) hvilken standard redskabet er godkendt efter (f.eks. EN 1176-1:2017)

EN 1176 Del 1 pkt. 7.1 Identifikation af redskaber

Foto nummer 7



Vedligeholdelse

3

Redskabet står løst.

DS/EN 1176 del 7 pkt. 7.2 Korrigerende vedligeholdelse.

Foto nummer 8



Redskabsbillede

Del-1 Redskab

5

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017+A1:2023/Ret. 1:2024 Generelt

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.

Foto nummer 9



Generelt

Info

Redskabet skal mærkes tydeligt og holdbart, og med mindst følgende oplysninger, der skal være synlige fra jordniveau:

- a) producentens eller den autoriserende repræsentants navn og adresse
- b) redskabets identifikation og fremstillings år og
- c) hvilken standard redskabet er godkendt efter (f.eks. EN 1176-1:2017)

EN 1176 Del 1 pkt. 7.1 Identifikation af redskaber

Foto nummer 10



Redskabsbillede

Del-1 Redskab

5

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017+A1:2023/Ret. 1:2024 Generelt

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.

Foto nummer 11



Generelt

Info

Redskabet skal mærkes tydeligt og holdbart, og med mindst følgende oplysninger, der skal være synlige fra jordniveau:

a) producentens eller den autoriserende repræsentants navn og adresse

b) redskabets identifikation og fremstillings år og

c) hvilken standard redskabet er godkendt efter (f.eks. EN 1176-1:2017)

EN 1176 Del 1 pkt. 7.1 Identifikation af redskaber

Foto nummer 12



Generelt

2

Dette redskab er godkendt efter EN71 som er standarden for privat legetøj i private haver.

DS/EN 1176 Del 1 pkt. 1 Anvendelsesområde

Foto nummer 13



Redskabsbillede > Del-1 Redskab

5

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017+A1:2023/Ret. 1:2024 Generelt

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.

Foto nummer 14



Generelt

Info

Redskabet skal mærkes tydeligt og holdbart, og med mindst følgende oplysninger, der skal være synlige fra jordniveau:

a) producentens eller den autoriserende repræsentants navn og adresse

b) redskabets identifikation og fremstillings år og

c) hvilken standard redskabet er godkendt efter (f.eks. EN 1176-1:2017)

EN 1176 Del 1 pkt. 7.1 Identifikation af redskaber

Foto nummer 15



Redskabsbillede > Del-1 Redskab

5

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017+A1:2023/Ret. 1:2024 Generelt

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.

Foto nummer 16



Generelt

Info

Redskabet skal mærkes tydeligt og holdbart, og med mindst følgende oplysninger, der skal være synlige fra jordniveau:

- a) producentens eller den autoriserende repræsentants navn og adresse
- b) redskabets identifikation og fremstillings år og
- c) hvilken standard redskabet er godkendt efter (f.eks. EN 1176-1:2017)

EN 1176 Del 1 pkt. 7.1 Identifikation af redskaber

Foto nummer 17



Redskabsbillede

Del-1 Redskab

Info

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017+A1:2023/Ret. 1:2024 Generelt

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Foto nummer 18



Generelt

Info

Redskabet skal mærkes tydeligt og holdbart, og med mindst følgende oplysninger, der skal være synlige fra jordniveau:

- a) producentens eller den autoriserende repræsentants navn og adresse
- b) redskabets identifikation og fremstillings år og
- c) hvilken standard redskabet er godkendt efter (f.eks. EN 1176-1:2017)

EN 1176 Del 1 pkt. 7.1 Identifikation af redskaber

Foto nummer 19



Vedligeholdelse

4

Der er begyndende råd flere steder.

DS/EN 1176 del 7 pkt. 7.1 Rutinemæssig vedligeholdelse

Foto nummer 20



Redskabsbillede

Del-1 Redskab

Info

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017+A1:2023/Ret. 1:2024 Generelt

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Foto nummer 21



Generelt

Info

Redskabet skal mærkes tydeligt og holdbart, og med mindst følgende oplysninger, der skal være synlige fra jordniveau:

- a) producentens eller den autoriserende repræsentants navn og adresse
- b) redskabets identifikation og fremstillings år og
- c) hvilken standard redskabet er godkendt efter (f.eks. EN 1176-1:2017)

EN 1176 Del 1 pkt. 7.1 Identifikation af redskaber

Foto nummer 22



Vedligeholdelse

3

Denne del er slidt.

DS/EN 1176 del 7 pkt. 7.1 Rutinemæssig vedligeholdelse.

Foto nummer 23



Vedligeholdelse

4

Redskabet står løst.

DS/EN 1176 del 7 pkt. 7.2 Korrigerende vedligeholdelse.

Foto nummer 24



Redskabsbillede > Del-1 Redskab

5

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017+A1:2023/Ret. 1:2024 Generelt

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.

Foto nummer 25



Generelt

Info

Redskabet skal mærkes tydeligt og holdbart, og med mindst følgende oplysninger, der skal være synlige fra jordniveau:

- a) producentens eller den autoriserende repræsentants navn og adresse
- b) redskabets identifikation og fremstillings år og
- c) hvilken standard redskabet er godkendt efter (f.eks. EN 1176-1:2017)

EN 1176 Del 1 pkt. 7.1 Identifikation af redskaber

Foto nummer 26



Redskabsbillede

Del-1 Redskab

Info

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017+A1:2023/Ret. 1:2024 Generelt

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Foto nummer 27



Generelt

Info

Redskabet skal mærkes tydeligt og holdbart, og med mindst følgende oplysninger, der skal være synlige fra jordniveau:

- a) producentens eller den autoriserende repræsentants navn og adresse
- b) redskabets identifikation og fremstillings år og
- c) hvilken standard redskabet er godkendt efter (f.eks. EN 1176-1:2017)

EN 1176 Del 1 pkt. 7.1 Identifikation af redskaber

Foto nummer 28



Faldrum/Stødområder

4

Underlaget er ikke etableret korrekt, og vurderes derfor ikke at overholde standardens krav til støddæmpning.

DS/EN 1176 del 1 pkt. 4.2.8.5.2 Støddabsorberende legepladsunderlag.

Foto nummer 29



Redskabsbillede > Rutschebaner

Info

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017+A1:2023 Generelt

EN1176 del 3:2017 Rutschebaner

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Foto nummer 30



Redskabsbillede > Rutschebaner

Info

Foto nummer 31



Faldrum/Stødområder

4

Underlaget er ikke vedligeholdt, og vurderes derfor ikke at overholde standardens krav til støddæmpning.

DS/EN 1176 del 1 pkt. 4.2.8.5.2 Stødabsorberende legepladsunderlag.

Foto nummer 32



Redskabsbillede > Gynger

Info

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017+A1:2023 Generelt

EN1176 del 2:2017+AC:2019 Gynger

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Foto nummer 33



Redskabsbillede > Gynger

Info

Foto nummer 34



Faldrum/Stødområder

4

Underlaget er ikke vedligeholdt, og vurderes derfor ikke at overholde standardens krav til støddæmpning.

DS/EN 1176 del 1 pkt. 4.2.8.5.2 Stødabsorberende legepladsunderlag.

Foto nummer 35



Redskabsbillede > Gynger

Info

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017+A1:2023 Generelt

EN1176 del 2:2017+AC:2019 Gynger

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Foto nummer 36



Redskabsbillede > Gynger

Info

Foto nummer 37



Faldrum/Stødområder

4

Underlaget er ikke vedligeholdt, og vurderes derfor ikke at overholde standardens krav til støddæmpning.

DS/EN 1176 del 1 pkt. 4.2.8.5.2 Stødabsorberende legepladsunderlag.

Foto nummer 38



Redskabsbillede > Del-1 Redskab

5

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017+A1:2023/Ret. 1:2024 Generelt

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.

Foto nummer 39



Generelt

Info

Redskabet skal mærkes tydeligt og holdbart, og med mindst følgende oplysninger, der skal være synlige fra jordniveau:

- a) producentens eller den autoriserende repræsentants navn og adresse
- b) redskabets identifikation og fremstillings år og
- c) hvilken standard redskabet er godkendt efter (f.eks. EN 1176-1:2017)

EN 1176 Del 1 pkt. 7.1 Identifikation af redskaber

Foto nummer 40

Opgaven blev udført af: Mads Holger Strander Sinding - Tlf. +45 70 70 78 17

Tak fordi I valgte os som jeres uvildige og uafhængige inspektionsvirksomhed.

Den næste årlige inspektion skal gennemføres senest 12 måneder fra inspektionsdatoen, da denne rapport kun er gyldig i ét år.

Hvis rapporten giver anledning til spørgsmål eller behov for opfølgning, er I velkomne til at kontakte os på telefon: 70 70 78 17 eller e-mail: info@nlpi.dk.

Vi ser frem til at betjene jer igen næste år.

Inspektørens underskrift til verificering af denne rapport:



- Underskrift

10. mar. 2025

Dato